

Crépi jeté-truelle minéral KWM



Description du produit

Crépi de finition minéral hydroactif, à base de liants de chaux blanche/ciment blanc. Exempt de biocides, à peindre. Est également disponible teinté (type G uniquement).



Art-Nr. 163.100.0000/163.200.0000

Application Couche de finition pour les systèmes K5/K6 et H6-crépi. Pour une conception polyvalente des façades de bâtiments.

Support L'enduit de base doit être propre, exempt de poussière et sec et présenter une surface régulière et plane. Le temps de durcissement de l'enduit de base dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions météorologiques.

Conditions préalables Le crépi de base encore humide doit être grossièrement gratté horizontalement avec un balai pour améliorer l'accrochage du crépi de finition.

Préparation Il faut ajouter, par sac de jeté-truelle minéral (25 kg):

Type G grains brisés

4-5 mm env. 10 l
6-7 mm env. 9 l
8-10 mm env. 7 l

Type R grains ronds

4-5 mm env. 7 l
4-8 mm env. 7 l

d'eau propre et bien mélanger le tout. Le mélange peut se faire manuellement ou à la machine (p. ex. agitateur manuel, malaxeur etc.) Le matériau doit avoir une consistance structurée et être exempt de grumeaux.

Préparation du support Avant l'application du crépi de finition, mouiller le support à des températures élevées et sous l'effet du vent (pas de gouttes d'eau). Protéger du rayonnement solaire direct.

Mise en œuvre**Variante 1**

Démarrez avec une truelle en acier inoxydable. La masse mélangée doit être traitée dans un délai d'environ 2½ heures.

Variante 2

Appliquez le crépi ribage minéral 1,5 mm.

Ensuite, jetez le minéral mouillé dans crépi ribage minéral humide à l'aide de la truelle. Cela permet d'obtenir une structure uniforme, en réduisant la consommation et le nombre d'étapes de travail.

Les directives générales de la fiche d'information de l'ASMPP «Utilisation de crépis extérieurs et d'isolations thermiques extérieures crépies dans les zones de soubassement» s'appliquent aux exécutions au niveau du soubassement.

Ne pas travailler en dessous de + 5°C / au-dessus de + 25°C température de l'air et de la surface, en cas de danger de gel et de vent fort pendant la période de séchage.

Bien couvrir les parties attenantes de la construction. En cas de projections, laver immédiatement à l'eau. Nettoyer immédiatement à l'eau les outils et appareils utilisés.

Structures	Type G grains brisés Taille de grains: 4-5 / 6-7 / 8-10 mm		Type R grains ronds Taille de grains: 4-5 / 4-8 mm																																													
Consommation	Variante 1 avec une passe de jeté-truelle Jeté-truelle type G <table><tr><td>grain</td><td>env. kg/m²</td><td>grain</td><td>env. kg/m²</td></tr><tr><td>4-5 mm</td><td>8.0</td><td>4-5 mm</td><td>8.0</td></tr><tr><td>6-7 mm</td><td>10.0</td><td>4-8 mm</td><td>10.0</td></tr><tr><td>8-10 mm</td><td>11.0</td><td></td><td></td></tr></table> Variante 2 avec le crépi ribage minéral <table><tr><td>grain</td><td>env. kg/m²</td><td>grain</td><td>env. kg/m²</td></tr><tr><td colspan="2">Crépi ribage minéral</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5 mm première couche</td><td>2.5</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jeté-truelle type G</td><td colspan="2">Jeté-truelle type R</td></tr><tr><td>4-5 mm</td><td>6.5</td><td>4-5 mm</td><td>6.5</td></tr><tr><td>6-7 mm</td><td>8.5</td><td>4-8 mm</td><td>8.5</td></tr><tr><td>8-10 mm</td><td>9.0</td><td></td><td></td></tr></table>				grain	env. kg/m²	grain	env. kg/m²	4-5 mm	8.0	4-5 mm	8.0	6-7 mm	10.0	4-8 mm	10.0	8-10 mm	11.0			grain	env. kg/m²	grain	env. kg/m²	Crépi ribage minéral				1.5 mm première couche	2.5			Jeté-truelle type G		Jeté-truelle type R		4-5 mm	6.5	4-5 mm	6.5	6-7 mm	8.5	4-8 mm	8.5	8-10 mm	9.0		
grain	env. kg/m²	grain	env. kg/m²																																													
4-5 mm	8.0	4-5 mm	8.0																																													
6-7 mm	10.0	4-8 mm	10.0																																													
8-10 mm	11.0																																															
grain	env. kg/m²	grain	env. kg/m²																																													
Crépi ribage minéral																																																
1.5 mm première couche	2.5																																															
Jeté-truelle type G		Jeté-truelle type R																																														
4-5 mm	6.5	4-5 mm	6.5																																													
6-7 mm	8.5	4-8 mm	8.5																																													
8-10 mm	9.0																																															
Repeindre ultérieurement	Après séchage complet et durcissement (env. 4 semaines, vérifier l'alcalinité), le crépi de jeté-truelle (s'il n'est pas teinté) doit être peint. - pour le système aquaROYAL, avec la peinture KEIM Purkristalat peinture silicate bicomposante - avec un système de crépi de finition conventionnel avec une peinture sarnagranol appropriée																																															
Mesures de protection	Doit être protégés des influences suivantes jusqu'à durcissement complet, selon SIA 243:2008, Art. 5.1.6: pluie battante vent fort pénétration nocif du soleil températures nocives, gel et chaleur																																															
Instruction de sécurité	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P260d: Ne pas respirer les poussières. P280e: Porter des gants de protection/ protection des yeux. P302a: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver immédiatement et abondamment à l'eau. P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501e: Produit/son récipient doivent être éliminés d'une manière sûre.																																															
Mentions de danger	H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires.																																															
Forme de livraison	Poids par sac	25	kg																																													
	Palette à	25	sacs																																													
Stockage	Stocker dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Stocker à température ambiante dans le récipient d'origine. Dans les récipients fermés et stockés dans un endroit sec, le produit se conserve jusqu'à 6 mois après la date de production. Date de production: voir l'emballage.																																															

Elimination des déchets Ne pas déverser dans les égouts ou éliminer avec les ordures ménagères. Mélanger la matière résiduelle avec de l'eau, laisser durcir et éliminer avec les déchets inertes. Numéro de déchet selon EAK: 10 13 14. Les emballages vides sont à ramener dans un centre de recyclage des déchets.
